

## Wegweisungs-Maßnahmen - Umsetzungsstand 04\_2024

Gemeinde	Maßnahmen-Nr.	Maßnahme	Umsetzungs-horizont	Netzkategorie	Straßen-klassifizierung	Gefahren-stelle	Kosten-schätzung* €	Umsetzungsstand	Kommentar zu Umsetzungsstand
Bad Rodach	M_P-W15	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Vorrangroute	Staatsstraße		650	n/a	Verlagerung des Knotenpunkts durch Anpassung der Routenführung über den Markt -> M_P-W15 überflüssig
Bad Rodach	M_P-W16	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Kreisstraße		650	erledigt	Anbringung von 3 Zielwegweisern
Ebersdorf bei Coburg	M_P-W17	Wegweisung: Zwischenwegweiser aufstellen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		400	erledigt	Anbringung von 2 ZWW
Ebersdorf bei Coburg	M_P-W18	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Wirtschaftsweg		650	n/a	Maßnahme hinfällig, da die Haupttroutenführung angepasst wurde (wir führen vor den Sportplätzen entlang wie von den aktuellen ZWW angezeigt)
Großheirath	M_P-W29	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Vorrangroute	Kreisstraße		1500	offen	Grünschnitt zur Freilegung des Wegweisers wurde durchgeführt, Verlegung des Zielwegweisers ist vor Ort zu prüfen
Grub am Forst	M_P-W11	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		650	erledigt	Anbringung der 4 Zielwegweiser
Grub am Forst	M_P-W12	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		400	offen	Platzproblem beim Aufstellen der Zielwegweiser - Klärung in Vor-Ort-Termin notwendig
Grub am Forst	M_P-W22	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1500	offen	noch zu prüfen
Lautertal	M_P-W1	Wegweisung: Zwischenwegweiser aufstellen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		300	n/a	kein zusätzlicher ZWW geradeaus notwendig, da im Pfarrleitenweg bereits 2 ZWW geradeaus montiert sind. Die Radfahrenden sind daran gehalten, bei nicht vorhandener Wegweisung geradeaus zu fahren.
Lautertal	M_P-W2	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren, Wegweiser freilegen (Grünschnitt o.A.), Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		575	erledigt	geprüft am 13.02.2024
Lautertal	M_P-W3	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		300	offen	noch zu prüfen
Lautertal	M_P-W4	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		500	erledigt	Anbringung von 3 Zielwegweisern
Lautertal	M_P-W5	Wegweisung: Zielwegweiser aufstellen, Zwischenwegweiser aufstellen	kurzfristig	Hauptroute	Kreisstraße		650	erledigt	Anbringung von 3 Zielwegweisern
Neustadt bei Coburg (Fechheim)	M_P-W9	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		650	n/a	Verlegung / Favorisierung der Wegeföhrung über Unterwasungen & Mittelwasungen (nicht entlang St2206)  -> bestehende ZWW ausreichend, keine Zielwegweisung notwendig, da bei aktueller Wegeföhrung dort kein Knotenpunkt ist
Neustadt bei Coburg (Fechheim)	M_P-W10	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Staatsstraße		650	n/a	Verlegung / Favorisierung der Wegeföhrung über Unterwasungen & Mittelwasungen (nicht entlang St2206)  -> Radfahrende kommen nicht mehr über die St2206, deshalb keine Zielwegweisung notwendig
Neustadt bei Coburg (Fürth a.B.)	M_P-W19	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Staatsstraße		400	n/a	nicht notwendig, da Radfahrende nur aus einer Richtung kommen und dort kein Knotenpunkt ist (vorhandene ZWW ausreichend)
Neustadt bei Coburg (Haarbrücken Bahnübergang)	M_P-W25	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		650	erledigt	Zielwegweiser umpositioniert
Neustadt bei Coburg	M_P-W26	Wegweisung: Wegweiser reparieren, ggf.austauschen	kurzfristig	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		200	erledigt	Zielwegweiser ausgetauscht

Neustadt bei Coburg	M_P-W27	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1 500	offen	ZWW umpositionieren
Neustadt bei Coburg	M_P-W28	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		400	erledigt	Radwegführung wird durch die neu ergänzten Bodenmarkierungen ersichtlich -> vorhandenen ZWW ausreichend
Neustadt bei Coburg (Arnoldplatz)	M_P-W30	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1500	erledigt	ZWW angebracht
Neustadt bei Coburg	M_P-W31	Wegweisung: Wegweiser reparieren, ggf.austauschen	kurzfristig	Hauptroute	Kreisstraße		100	erledigt	Alten ZWW demontiert
Rödental	M_P-W6	Wegweisung: Wegweiser freilegen (Grünschnitt o.Ä.)	kurzfristig	Hauptroute	Staatsstraße		75	erledigt	Grünschnitt zur Freilegung des Wegweisers wurde durchgeführt
Rödental	M_P-W7	Wegweisung: Wegweiser richten	kurzfristig	Hauptroute	Wirtschaftsweg		40	erledigt	ZWW neu ausgerichtet
Rödental	M_P-W8	Wegweisung: Zwischenwegweiser aufstellen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		150	erledigt	ZWW angebracht
Seßlach	M_P-W13	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren, Wegweiser freilegen (Grünschnitt o.Ä.)	kurzfristig	Hauptroute	Staatsstraße		650	erledigt	Grünschnitt zur Freilegung des Wegweisers wurde durchgeführt
Sonnefeld (Oberwasungen)	M_P-W20	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1500	offen	Schilderbestellung abgeschlossen, Zielwegweiser müssen noch montiert werden
Sonnefeld (Oberwasungen)	M_P-W21	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1500	erledigt	75 Drehhülse ( Model Lang ! ) gebohrt und der Zielwegweiser ( 4 Stück ) fertig montiert, Höhe Fa. Dötschel - 26.02.2024
Weitramsdorf	M_P-W14	Wegweisung: Wegweiser richten	kurzfristig	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		40	offen	noch zu prüfen
Weitramsdorf	M_P-W23	Wegweisung: Wegweiser neu positionieren	kurzfristig	Hauptroute	Bundesstraße		1500	n/a	Problem: Eigentümer verweigert Radbeschilderungsanpassung
Weitramsdorf	M_P-W24	Wegweisung: Zwischenwegweiser aufstellen	kurzfristig	Hauptroute	-		200	n/a	Problem: Eigentümer verweigert Radbeschilderungsanpassung